




НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ




Установите аксессуары на потолке в соответствии с их расположением. Устанавливайте **CLT 0.217 02 BL** через каждый метр



Ослабьте крышку крепления **CLT 0.217 02 BL**, установите трек, а затем закрутите крышку **CLT 0.217 02 BL** обратно




Отключите электропитание и установите драйвер **CLT 0.207 09 BL**




Подключите светильник с креплением Click In так же с поворотом крышки
1- крышка адаптера
2- адаптер

Резка трека

Для ровного разделения трека используйте исключительно торцевую пилу



Зафиксируйте трек на ровной поверхности



Отрежьте ровно по линии реза

Возможный варианты сгиба и радиуса гибкого трека

