
Инструкция по сборке:

L=Фаза--коричневая
N=Нейтральный провод--Синий
E=Заземление --Желтое



1.Настенный анкер
2.Самонарезающий винт
3.Клемма
4.Крепить планку

Габаритные размеры:



Наименование артикула:VERDR AP L500