



N-Нейтральный
провод--Синий
L-фаза-красный

- 1.Крепить планку к потолку
- 2.Поставить запасные части как на схеме
- 3.Соединить провод на клемме
- 4.Фиксировать базу к планке

